

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA (I.N.C.A.)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE C 2-29 ZONA 1, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-7361-46	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Puertas dirección, secretaria 1, y secretaria 2



Foto 2: Puertas sala de maestros y clase de marimba



Foto 3: Puertas corredor central



Foto 4: Pintura dirección, secretaria 1, secretaria 2, sala de maestros y zaguan





Foto 5: Pintura corredor central



Foto 6: Inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



**ORGANIZACION DE
PADRES DE FAMILIA
INCA J.V.**

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA (I.N.C.A.)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE C 2-29 ZONA 1, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-7361-46	FECHA:	15/05/2024



Foto7: Mingitorio



Foto 8: Barandas dirección, secretaria 1 y secretaria 2



Foto 9: Baranda entrada principal



Foto 10: Baranda corredor central



Foto 11: Lamparas área externa



Foto 12: Lamparas area de gimnasio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA (I.N.C.A.)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A CALLE C 2-29 ZONA 1, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-7361-46	FECHA:	15/05/2024



Foto13: Sistema electrico contabilidad



Foto 14: Sistema electrico direccón, secretaria 1, secretaria 2 y sala de maestros



Foto 15: Deposito de agua



Foto 16: Cisterna de Agua



Foto 17: bomba de agua



Foto 18: Estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

**ORGANIZACION DE
PADRES DE FAMILIA
INCA J.V.**

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

