

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional Central de Formación Secretarial JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 9-27 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-8379-46	FECHA:	1/03/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Impermeabilización de losa




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 4: Sustitución de chapa



Foto 5: Sustitución de puerta




Foto 6: Sustitución de flipones (8 y 12 flipones)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

ORGANIZACION DE
PADRES DE FAMILIA
ENOFPS J.V.

Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional Central de Formación Secretarial JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 9-27 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-8379-46	FECHA:	1/03/2024



Foto 7: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 8: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 9: Sustitución de canal de pvc por lámina calibre 26



Foto 10: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal




Foto 11: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

ORGANIZACION DE
PADRES DE FAMILIA
ENCFS J.V.

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

