



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 80 ELISA MOLINA DE STHAL J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE 43-01 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0017-42	FECHA:	16 DE JULIO DE 2024



Foto1: SE HA QUITADO TODA LA LAMINA, ESTABA YA POROSA.



Foto 2: SEPILLANDO, LIJANDO, DESMONTANDO PARA TRATAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA.



Foto 3: LAMENTABLEMENTE ESTABA MUY OXIDADA Y EL MATERIAL YA ESTABA OBSOLETO, SE HIZO NUEVA PUERTA CON CHAPA.




Foto 4: CHAPA ORIGINAL COLOCADA.



Foto 5: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN PROCESO, CORREDORES.



Foto 6: SE COLOCO NUEVO, CERRADO, SE QUITO BARANDA Y SE TAPÓ PARA MAS SEGURIDAD.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 80 ELISA MOLINA DE STHAL J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 CALLE 43-01 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0017-42	FECHA:	23 DE MAYO DE 2024.



Foto7: SE HA HECHO EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, CAMBIO DE REIELES, CEPILLADO, LIJADO, PINTADO.



Foto 8: SE COLOCARON PLAFONERAS, BOMBILLAS AHORRADORAS EN CORREDORES Y SALONES DE CLASES, SE QUITARON LAS CANDELAS OBSOLETAS Y QUEMADAS.



Foto 9: SE COLOCARON APAGADORES SIMPLES Y UN APAGADOR DOBLE, YA QUE LOS ANTERIORES ESTABAN QUEBRADOS Y OBSOLETOS.



Foto 10: SUSTITUCION DE CONECTORES DOBLES EN AULAS Y CORREDORES, DIRECCIONES.




Foto 11: SE CAMBIARON LOS 18 FLIPONES YA QUE LOS ANTERIORES ESTABAN OBSOLETOS




Foto 12: SE CAMBIARON LOS TABLEROS YA QUE ESTABAN OBSOLETOS LOS ANTERIORES Y OXIDADOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

