

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: quitado codo viejos de bajadas de agua



Foto 2: quitando codos viejos



Foto 3: codos viejos de bajadas de agua



Foto 4: bajadas de aguas tapadas



Foto 5: sellando bajada de agua viejas y tapadas



Foto 6: reparando agujeros de bajada de agua en canal de talleres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juan José Saenz de la Cruz</i> JUAN JOSÉ SAENZ DE LA CRUZ Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Lic. José Ángel Custodio Medina Cienfuegos</i> LIC. JOSÉ ÁNGEL CUSTODIO MEDINA CIENFUEGOS Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: elaborando base de saran para edificios



Foto 2: elaboracion de base de saran para edificios



Foto 3: bases de saran



Foto 4: colocando base de saran en edificios



Foto 5: colocando base de saran en edificios

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juan José Saenz de la Cruz</i> JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Lic. José Ángel Custodio Medina Cifuentes</i> LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: quitando sika flex viejo.



Foto 2: limpieza de canal administrativo



Foto 3: limpieza de grietas en canal y bajada de agua.



Foto 4: reparacion de agujero




Foto 5: limpieza de sika flex viejo y reparación de grietas.



Foto 6: limpieza de canal administrativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ Firma y sello del Presidente de la OPF	 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA C.U.M. ZONA 5 GUATEMALA, C.A.	 L.C. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Ministerio de Educación C.U.M. ZONA 5 DIRECCION Dr. Carlos González Orellana
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	18/07/2024



Foto1: Quitando sika flex antiguo, sellando tornillos.




Foto 2: sellando tornillos.



Foto 3: sellando tornillos




Foto 4: sellando tornillos




Foto 5: sellado de tornillos.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ
Firma y sello del Presidente de la OPF




LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA GIFUENTES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

