



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: pasillos pintados por padres de familia



Foto 2: pasillos pintados por padres de familia




Foto 3: pasillos pintados por padres de familia




Foto 4: lobby pintado



Foto 5: subida de gradas pintadas




Foto 6: pasillo administrativo pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUAN YOSE SAENZ DE LA-CROZ

Firma y sello del Presidente de la OPA



LIC. JOSÉ ÁNGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	14/08/2024




Foto 1: Bases de saran instaladas



Foto 2: bases de saran instaladas




Foto 3: bases de saran instaladas



Foto 4: saran instalado



Foto 5: bases de saran instaladas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUAN JOSÉ SAENZ DE LA CRUZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



LIC. JOSÉ ÁNGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	14/08/2024




Foto 1: canal pintado y remozado



Foto 2: canal pintado y remozado



Foto 3: agujeros de bajadas de agua arreglado y remozado



Foto 4: canal remozado y pintado



Foto 5: reparación de uniones




Foto 6: canal remozado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: Bajadas de aguas nuevas y sellado de bajadas antiguas



Foto 2: sellado de bajada de agua viejas



Foto 3: nuevos codos de bajadas de agua edificio talleres



Foto 4: codos bajadas de agua de edificio de talleres



Foto 5: nuevas bajadas de agua




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	14/08/2024



Foto 1: canal pintado y remozado



Foto 2: canal pintado y remozado



Foto 3: canal pintado y remozado



Foto 4: canal reparado y remozado



Foto 5: canal pintado y remozado




Foto 6: uniones de canal remozado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	28 avenida A 33-04 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-05-0448-45	FECHA:	14/08/2024



Foto1: Canal colocado con pescante nuevo.



Foto 2: canal nuevo



Foto 3: canal con pescantes



Foto 4: canal nuevo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUAN JOSE SAENZ DE LA CRUZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



LIC. JOSE ANGEL CUSTODIO MEDINA CIFUENTES

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

