



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                         |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA               | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP NO.29 ULISES ROJAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 21 AVENIDA 15-07 ZONA 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-06-0463-42           | FECHA:                         | 2/08/2024               |



Foto1: Fabricación e instalación de reja en área de patio de 1.57 mts por 1.20 mts.



Foto 2: Fabricación e instalación de puerta para área administrativa de 2.17 mts por 80 cms



Foto 3: Fabricación e instalación de puerta para área de escenario 2.06 mts por 99 cms



Foto 4: Fabricación e instalación de puerta para basurero con portacandados y pasadores de 1.90 mts por 1.66 mts.




Foto 5: Instalación de pila de un lavadero con su respectivo drenaje de aguas negras



Foto 6: Remozamiento en área de cisterna de concreto, sellando de grietas, cambio de accesorios internos y pintura para piscinas antihongo y antiálga

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA<br>ULISES ROJAS | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>ESCUELA OF. DE PARVULOS No. 29<br>ULISES ROJAS<br>DIRECCION<br>MINISTERIO DE EDUCACION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                         |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA               | MUNICIPIO:                     | GUATEMALA               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP NO.29 ULISES ROJAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 21 AVENIDA 15-07 ZONA 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 00-06-0463-42           | FECHA:                         | 2/08/2024               |



Foto7: Fabricación e instalación de visera a dos aguas de 3 mts por 3 mts



Foto 8: Fabricación e instalación de visera a dos aguas de 5.30 por 3 mts.



Foto 9: Fundición de torta de concreto de 8 cms de espesor con electro malla 9/9 de 105 mts cuadrados.




Foto 10: Fabricación e instalación de 23 mts lineales de rejilla en área de drenajes



Foto 11: Fabricación e instalación de dos puertas de 0.75 cms de ancho por 1.60 mts de alto para área de bodega de huerto

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP

ORGANIZACION DE PADRES  
DE FAMILIA  
ULISES ROJAS

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OF. DE PARVULOS NO. 29  
ULISES ROJAS  
DIRECCION  
MINISTERIO DE EDUCACION