

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JUAN AMOS COMENIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida "B" y 11 calle final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0466-42	FECHA:	01/03/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26, en techo del patio, 1er. Nivel



Sustitución de lámina para lámina troquelada 5 mt por 10 mt. En patio de 1er. Nivel



Mantenimiento a estructura de puertas de metal con pintura anticorrosiva, 10 puertas



Sustitución de estructura de metal fijo, por estructura corrediza más vidrios.



Mantenimiento e instalación de bolcon,(el que está adentro se pone afuera) y viciara de metal para protegerse ventana de aula del 2do. Nivel.



Sustitución de canal de metal del 2do. Nivel largo 17 ML. Reparación de 2 bajadas de agua de 6 ML c/u, del 2do nivel lado norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. M. H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JUAN AMOS COMENIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida "B" y 11 calle final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0466-42	FECHA:	01/03/2024




Mantenimiento de mingitorio y baños con ácido muriático.



Mantenimiento de lavamanos y sustitución de reposaderas en lavamanos.



sustitución de reposadera en mingitorio de varones.



Sustitución de tomacorrientes dobles y apagadores simples por mixtos



Sustitución de lamparas LED 2 x 40 en 8 aulas, bodega, patio



Sustitución de tablero de flipones de 8 a 12 polos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. J. S.

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JUAN AMOS COMENIO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 avenida "B" y 11 calle final zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0466-42	FECHA:	01/03/2024



Pintura de aulas, pasillos, bodega, dirección, patio interiores



Pintura de pared de exterior



Repello de pared y cernido de aula del fondo de 1er. Nivel



Repello de pared de 2x4 mt. Del aula del fondo 1er. Nivel.



Sustitución de bomba de agua de 1/2 HP




sustitución de accesorios de bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Amos

Firma y sello del Presidente de la OPF



E. Amos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

