

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No.40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE C 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0489-43	FECHA:	23/08/2024




Foto1: Pintura en muros exteriores y pasillo



Foto 2: Impermeabilización de losa en pasillo principal




Foto 3: Cambio de lámina



Foto 4: Mantenimiento de estructura de madera



Foto 5: Limpieza de trabajos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saib Elizabeth Gonzalez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

