


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales "Romulo Gallegos Freire" Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle y 13 avenida zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0526-46	FECHA:	20/02/2024



Instalación de Lámina troquelada Aluzinc calibre 26 para aulas de 6to. Perito Contador



Instalación de Lámina troquelada Aluzinc calibre 26 para aulas de 6to. Perito Contador



Instalación de piso cerámico en laboratorio de práctica supervisada en Secretariado.



Instalación de piso cerámico en laboratorio de práctica supervisada en Secretariado.



Instalación de inodoros en baños de alumnos hombres y mujeres.



Instalación de inodoros en baños de alumnos hombres y mujeres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales "Romulo	DIRECCIÓN DEL	15 calle y 13 avenida zona 6
ESTABLECIMIENTO:	00-06-0526-46	FECHA:	20/02/2024



Limpieza y pintura de cisterna



Limpieza y pintura de cisterna



Remozamiento de Costaneras

Foto 5: Limpieza y pintura de cisterna

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

