

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN No.40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE C 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-8856-42	FECHA:	09/08/2024



Foto1: Estructura metálica de Aula Inclusiva



Foto 2: Aula Inclusiva sin lámina de durallita



Foto 3: Revisión de cajas de drenaje



Foto 4: Revisión de cajas de drenaje



Foto 5: Reparación de drenajes




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Soils Elizabeth Gonzalez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN No.40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE C 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-8856-42	FECHA:	16/08/2024



Foto1: Pintura e instalación de estructura metálica en Aula Inclusiva



Foto 2: Reparación de portones




Foto 3: Reparación de filtración en losa de Biblioteca



Foto 4: Reparación de cajas



Foto 5: Pintura de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saile Elizabeth Gonzalez Lopez
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN No. 40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE C 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-8856-42	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Instalación de lámina de aluzinc



Foto 2: Pintura en muros



Foto 3: Pintura en muros



Foto 4: Reparación de drenajes



Foto 5: Reparación de puertas



Foto 6: Instalación de lámina de aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Soila Elizabeth Gonzalez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público