

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUN No.40 MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE C 23-85 ZONA 6 PROYECTO 4-10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-8856-42	FECHA:	31/08/2024



Foto1: Trabajos realizados (drenajes, pintura en muros y reparación de losa)



Foto 2: Pntura en muros



Foto 3: Impermeabilización de losa en Biblioteca




Foto 4: Reparación de portones




Foto 5: Reparación de puertas




Foto 6: Reparación de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Soila Elizabeth Gonzalez Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público