



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.441 LAS GALERAS JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	38 CALLE 33-20 ZONA 7 COLONIA EL AMPARO 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0597-43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: ESTA IMAGEN MUESTRA LA COCINA A REMODELAR AZULEJO QUE SE HARA LA SUSTITUCION DEL MISMO Y GABINETE DE ABAJO



Foto 2: EN ESTA IMAGEN SE MUESTRA EL COLOR QUE SE CAMBIARA EN LA COCINA



Foto 3: ESTA IMAGEN MUESTRA EL CAMBIO DE VENTANA QUE SE REALIZARA



Foto 4: EN ESTA PARTE SE MUESTRA LA PILA QUEBRADA LA CUAL SE REALIZARA EL CAMBIO POR OTRA NUEVA



Foto 5: BOMBA DE CISTERNA INSERVIBLE SE NECESITA CON URGENCIA EL VITAL LIQUIDO ,BOMBA DE CISTERNA , GRADAS MANTENIMIENTO RESTRUCTURA DE GRADAS PARA CISTERNA



Foto 6: CAMBIO DE VENTANAS LADO IZQUIERDO SALONES 1,2,3,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARIO SILBERTO MARCÓN BELTRAN

Firma y sello del Presidente de la OPF



EVELYN JOHANNA RAXÓN CAJAS DE CALITO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

