

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS No. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 CALLE B 11-65 ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-06-0006-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024



Foto 1: Damos inicio al recorrido para la evaluación del 50% de su ejecución. Juntamente con OPF, directora y Evaluadora de campo.



Foto 2: Proceso de Instalación de azulejo en el cubiculo de los servicios sanitarios. Proceso en ejecución.



Foto 3: Proceso de Instalación de azulejo en el cubiculo de los servicios sanitarios. Proceso en ejecución.



Foto 4: Proceso de Instalación de deposito de agua de 1,100 lts para los servicios sanitarios.



Foto 5: Proceso de ejecución en la conexión del deposito de agua para el ramal de instalación de agua potable en los módulos de servicios sanitarios.



Foto 6: Proceso de ejecución de instalación de piso ceramico antideslizante, en los servicios sanitarios.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE PARVULOS No. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 CALLE B 11-65 ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-0006-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024



Foto 7: Se ve avance en herrería en el modulo de servicios sanitarios, instalación de puerta metálica en cubiculo de inodoros.



Foto 8: Suministro e instalación de estructura de metal portante mas instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26, en modulo de servicios sanitarios.



Foto 9: Proceso de Instalación de azulejo en el área de lavamanos a un costado de los modulos sanitarios. Proceso en ejecución.



Foto 10: Se observa el avance de mejoras en el renglón 3.1 Suministro e instalación de estructura de metal portante mas instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 11: Bodega de almacenamiento de material encontrado de buenas condiciones y de calidad.



Foto 12: Firma de conocimiento de visita. Se concluye el recorrido del proceso del avance del 50%.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa