

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO	ZONA 8
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUN No. 26 JOSE MARIA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	11 AVENIDA 40-63
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-08-0669-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/06/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Miembros de OPF



Foto 3: Instalando Estructura Metalica



Foto 4: Se observa la estructura metalica y la cubierta de lamina colocada



Foto 5: Se observa la estructura metalica y la cubierta de lamina colocada



Foto 6: Se observa la estructura metalica y la cubierta de lamina colocada

Vilalima Guerra Peiro
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,691

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO	ZONA 8
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUN No. 26 JOSE MARIA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	11 AVENIDA 40-63
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-08-0669-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/06/2024



Foto 7: Estructura de metal y cubierta de lamina colocados



Foto 8: Estructura de metal y cubierta de lamina colocados



Foto 9: Estructura de metal y cubierta de lamina colocados



Foto 10: Instalación de piso Ceramico en baños



Foto 11: Instalación de Azulejo en baños



Foto 12: Instalación de Sanitarios en Baños y piso ceramico

Vitalina Peña Peña
Firma y sello del Presidente de la OPA



Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694