



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO	ZONA 8
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUN No. 26 JOSE MARIA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	11 AVENIDA 40-63
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-08-0669-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/07/2024
			
Foto 1: En el establecimiento Educativo		Foto 2: En el establecimiento Educativo	
			
Foto 3: Instalación de estructura y lamina en area de juegos		Foto 4: Instalación de estructura y lamina en area de juegos	
			
Foto 5: Colocación de piso en baños		Foto 6: Instalación de azulejo y sanitario	

Dilalina Guerra
Firma y sello del Presidente de la
JUNTA ESCOLAR
DIRECTIVA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

Julio Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO	ZONA 8
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EOUN No. 26 JOSE MARIA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	11 AVENIDA 40-63
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-08-0669-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/07/2024
 Foto 7: Instalación de lavamanos de concreto y azulejo		 Foto 8: Instalación de puertas en baños	
 Foto 9: Se cambiaron chapas a puertas principales y se les dio mantenimiento a ambas puertas		 Foto 10: Instalación sistema de agua potable	
 Foto 11: Instalación de canal troquelado y bajada de agua		 Foto 12: Caja de Registro	

Vitalina Arriaga
Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento
Escuela Oficial Urbana para Niñas No. 26
JOSE MARIA FUENTES
DIRECTIVA

José Enrique Rodríguez Peña
Firma, Sello y Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694