

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO	ZONA 8
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUN NO.26 JOSE MARIA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	11 AVENIDA 40-63
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-08-0669-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	17/06/2024

 Foto 1: En el establecimiento Educativo	 Foto 2: Con Directora y Miembros de OPF
 Foto 3: Desmontaje de Bodega de madera	 Foto 4: Desmontaje de Bodega de madera
 Foto 5: Levantado de muros de Block con refuerzo	 Foto 6: Levantado de muros de Block con refuerzo

Vitalina Boera Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF

JUNTA ESCOLAR
DIRECTIVA

Enrique Rodriguez Peña
Firma, Sello y No. Colegiado
Enrique Rodriguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	ZONA 8
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO.26 JOSE MARIA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AVENIDA 40-63
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-08-0669-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/06/2024

 Foto 1: Levantado de muros de block con refuerzo	 Foto 2: Levantado de muros de block con refuerzo
 Foto 3: Estructura de metal y cubierta de lamina colocados y acabado gris	 Foto 4: Estructura de metal y cubierta de lamina colocados y acabado gris
 Foto 5: Fundición de base de Piso	 Foto 6: Fundición de base de Piso

Natalina Boma Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Obras
Colegiado 6.594 Programa