



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 20 JOSE ANTONIO SALAZAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 18-19 ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0729-43	FECHA:	



Foto1: Cambo de caja para unificar carga electrica



Foto 2: proteccion de cableado electrico en corredores del primer y segundo nivel



Foto 3: Visita de miembros de OPF en la realizacion del trabajos



Foto 4: Colocacion de cableado electrico en corredor del paso peatonal



Foto 5: Instalacion de candelas en el corredor primer nivel (entrada)



Foto 6: Proteccion de cables del sistema electrico en todas las aulas de primer y segundo nivel

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público