



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA URBANA MIXTA No. 20 JOSÉ ANTONIO SALAZAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 AVENIDA 18-19 ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0729-43	FECHA:	



Foto 1: ILUMINACION DE PASILLO PRIMER NIVEL



Foto 2: PROTECCION DE CABLEADO ELECTRICO AULAS PRMER NIVEL



Foto 3: FUNCIONAMIENTO DE CANDELAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL



Foto 4: INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN LA ENTRADA PEATONAL



Foto 5: PROTECCION DE CABLEADO EN EL CAMBIO DE TOMACORRIENTES EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL



Foto 6: FUNCIONAMIENTO DE ILUMINACION POR CAMBIO DE CNDELAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público