



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUPV No. 20 José Miguel Vasconcelos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta. Calle 4-50 zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0726-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: . Ampliación de mesas de cocina con block y fundición de concreto.



Foto 2: Instalación de reja de metal de 2.50m x 3.80m que divide el parqueo y la cancha deportiva



Foto 3: Ampliación de mesas de cocina con block y fundición de concreto .



Foto 4: Remozamiento de drenaje en lavamanos y sanitarios en area de niñas segundo nivel.



Foto 5: Remozamiento de drenaje en areas de sanitarios de niños y sanitario de maestros de primer nivel con maquina de Sondeo y extractor de desechos



Foto 6: Instalación de azulejo blanco de 20x30cm en paredes de cocina. Instalación de piso cerámico beige de 30x30cm en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

