



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUPV No. 20 José Miguel Vasconcelos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta. Calle 4-50 zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0726-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Ampliación de mesas de cocina con block y fundición de concreto. Instalación de azulejo blanco de 20x30cm en paredes de cocina. Instalación de piso cerámico beige de 30x30cm en cocina



Foto 2: Instalación de reja de metal de 2.50m x 3.80m que divide el parqueo y la cancha deportiva



Foto 3: Sustitución de portón de metal de dos hojas por portón corredizo 2.40x3



Foto 4: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal de 1mx2m con chapa marca Yale




Foto 5: Sustitución de sistema eléctrico en cocina



Foto 6: Impermeabilización de loza en área de los sanitarios de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---