

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 53 República de Francia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 7-69 zona 10, ciudad de Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0731-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Cambio de cubierta de lamina de la guardiania.



Foto 2: Cambio de canal de bajada de agua de la guardiania.



Foto 3: Instalación de balcón de la cocina de la escuela.




Foto 4: Instalación de tapadera tipo guillotina del basurero.



Foto 5: Instalación de ventanas de PVC y vidrio.



Foto 6: Instalación de ventanas de PVC y vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR
E.O.U.M #53
 Mirian Elizabeth Monterroso García
 Firma y sello del Presidente de la OPR

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 53
República de Francia
 José María Pascua
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 53 República de Francia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida 7-69 zona 10, ciudad de Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-10-0731-43	FECHA:	11/12/2024





Foto 7: Reparación del area del migitorio obstruido.



Foto 8: Resanado de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Miriam Elisabeth Monterroso García
 Firma y sello del Presidente de la OPE


 José María Pastual
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

