



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 11
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 34 ENRIQUETA FIGUEROA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVENIDA 9-70
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0778-42	FECHA:	03 DE JUNIO 2024



Foto 1: FABRICACIÓN DE MURO EN AULA 1



Foto 2: CAMBIO DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS



Foto 3: FABRICACIÓN DE MURO EN AULA 2 Y 3



Foto 4: APERTURA DE VENTANAS EN 2 AULAS



Foto 5: INSTALACIÓN Y MOVIMIENTO DE NUEVA PILA





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

