

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 11
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 34 ENRIQUETA FIGUEROA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVENIDA 9-70
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0778-42	FECHA:	05 DE AGOSTO 2024



Foto 1: FABRICACIÓN DE 4 MURO DE DIVISION DE AULAS



Foto 2: CAMBIO DE LAVAMANOS CON ACCESORIOS



Foto 3: CAMBIO E INSTALACION DE 10 VENTANAS PVC



Foto 4: APERTURA DE VENTANAS EN 2 AULAS



Foto 5: INSTALACIÓN Y MOVIMIENTO DE NUEVA PILA




Foto 6: MOVIMIENTO DE TINACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 11
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO. 34 ENRIQUETA FIGUEROA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVENIDA 9-70
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0778-42	FECHA:	05 DE AGOSTO 2024



Foto1: REMOZAMIENTO DE BALCONES



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---