

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSÉ FRANCISCO DE CORDOVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 avenida A 8-98 zona 11 El Mirador I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0811-43	FECHA:	Del 16 al 24 de noviembre



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Osorio Benitez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

