



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM CLAUDIO URRUTIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVE. A., 8-98, ZONA 11, COLONIA MIRADOR I
ESTABLECIMIENTO	00-11-0815-43	FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Baño de niños, fotografía 1.



Foto 2: Baño de niños, fotografía 2.




Foto 3: Baño de niñas.



Foto 4: Baño de maestros.



Foto 5: Puertas de aulas, fotografía 1.



Foto 6: Puertas de aulas, fotografía 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CLAUDIO URRUTIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVE. A., 8-98, ZONA 11, COLONIA MIRADOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0815-43	FECHA:	23 DE AGOSTO DE 2024




Foto 7: Chapas de puertas de aulas.



Foto 8: Ventanas de puertas de aulas.



Foto 9: Chapas y ventanas de puertas de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director Centro Educativo

