



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM CLAUDIO URRUTIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVE. A., 8-98, ZONA 11, COLONIA MIRADOR I
ESTABLECIMIENTO	00-11-0815-43	FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Puertas de baños.



Foto 2: Repello baño de niños.




Foto 3: Puertas de baños y puerta área de lavandería.



Foto 4: Área de lavandería.



Foto 5: Área de cocina.




Foto 6: Área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Maria Nolasco
Firma y sello del Presidente de la OPE



Blanca Ivelisse Jety Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CLAUDIO URRUTIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVE. A., 8-98, ZONA 11, COLONIA MIRADOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0815-43	FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 7: Cocina.



Foto 8: Puertas de baños.



Foto 9: Baño de niños.




Foto 10: Baño de niños.



Foto 11: Baño de maestros.



Foto 12: Baño de niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM CLAUDIO URRUTIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVE. A., 8-96, ZONA 11, COLONIA MIRADOR I
ESTABLECIMIENTO	00-11-0815-43	FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 13: Baño de niñas.



Foto 14: Baño de niñas.



Foto 15: Puertas de Dirección.



Foto 16: Puerta de entrada de dirección.



Foto 17: Área interna de Dirección.



Foto 18: Cerradura puerta de Dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agueda Masera Mejía
Firma y sello del Presidente de la OPE



Manuel Ojeda Joly
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CLAUDIO URRUTIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	20 AVE. A., 8-98, ZONA 11, COLONIA MIRADOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-11-0815-43	FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto 19: Puertas de aulas.



Foto 20: Puertas de aulas.



Foto 21: Puertas de aulas.



Foto 22: Puertas de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Monica Napoles
Firma y sello del Presidente de la OPE



Blanca Gladys J. B. B.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público