

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8 CALLE 3-48, CIUDAD REAL, ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-0023-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a Balcones.



Foto 2: Mantenimiento a Balcones.



Foto 3: Preparación de área para construcción de pileta.



Foto 4: Suministro e instalación de piso antideslizante en baños.



Foto 5: Suministro e instalación de baño + Piso antideslizante.



Foto 6: Suministro e instalación de baño + Piso antideslizante.

[Firma y sello del Presidente de la OPF]

Firma y sello del Presidente de la OPF

Cesar Rodolfo Luján López
Arquitecto
Cédula 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	6 CALLE 3-48, CIUDAD REAL, ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	00-12-0023-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	4/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de piso antideslizante en baños.



Foto 8: Mantenimiento a puertas de ingreso.



Foto 9: Construcción de pileta tipo lavamanos.



Foto 10: Suministro y aplicación de pintura en muros interiores.




Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía en establecimiento.



Firma y sello del Presidente de la Zona 12, EODP No 50, GUATEMALA



Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa