


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 CALLE 3-48, CIUDAD REAL, ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-0023-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/07/2024

 Foto 7: Aplicación de pintura interna.	 Foto 8: Aplicación de pintura interna.
 Foto 9: aplicación de pintura en muros exteriores.	 Foto 10: Aplicación de pintura en muros exteriores.
 Foto 11: Foto en Escuela	 Foto 12: Fotografía en establecimiento, con directora.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA CIUDAD CAPITAL	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 CALLE 3-48, CIUDAD REAL, ZONA 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-0023-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/07/2024



Foto 1: Instalación de inodoros + piso + mantenimiento a puerta y aplicación de pintura en baño de niños.



Foto 2: Instalación de inodoros + piso + mantenimiento a puerta y aplicación de pintura en baño de niñas.



Foto 3: Fabricación de pileta.



Foto 4: Suministro e instalación de ventana de UPVC.




Foto 5: Mantenimiento de puertas, incluye lijado y pintura.



Foto 6: Mantenimiento de balcones, incluye lijado y pintura.



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa