

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CIUDAD CAPITAL GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 12
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 64 PUERTO RICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 24-00 ZONA 12 COLONIA LA REFORMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-2279-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



#¡VALORI!

Foto: 1 CAMBIO DE PORTÓN



#¡VALORI!

Foto: 2 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ENTRADA DE LA ESCUELA



#¡VALORI!

Foto: 3 PORTÓN Y CERCO ÁREA DE PREPRIMARIA



#¡VALORI!

Foto: 4 PUERTAS DE GABINETES DE COCINA



#¡VALORI!

Foto: 5 CHAPA YALE DE PORTÓN



#¡VALORI!

Foto: 6 PLANCHA DE EXTERIOR DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 64 PUERTO RICO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	24 CALLE 16-07 ZONA 12 COLONIA LA REFOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-2279-43	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024




Foto: 7 VENTANAS

#|VALOR|

#|VALOR|

#|VALOR|

#|VALOR|

#|VALOR|

#|VALOR|

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	---