



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROG DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 calle 8-81 col. Loma Blanca zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-12-7422-43	FECHA:	Guatemala, julio- agosto 2024.



Foto1: Cambio de lamina a troquelada.



Foto 2: Instalación de piso en baño.



Foto 3: Repello de aulas del segundo nivel.



Foto 4: Instalación de piso en primer aula del segundo nivel.



Foto 5: Instalación de piso en corredor



Foto 6: Instalación de piso en segunda aula del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público