

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a CALLE 8-06, ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0941-46	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de tubería de abastecimiento de agua a sanitarios, del 2o módulo 2o. Nivel sanitario de varones.



Foto 2: reparación de barandales en el segundo modulo y segundo nivel, lado de area verde



Foto 3: sustitución de tubería de agua en sanitario de damas



Foto 4: reparación de barandal, al lado de Escuela República de Bolivia



Foto 5: Inicio de colocación de puertas en el area administrativa




Foto 6: inicio de colocación de puertas en area de sanitarios en administración

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Espinosa
Firma y sello de la Presidenta de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a CALLE 8-06, ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0941-46	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: INICIANDO EL PROCESO PARA INSTALAR PUERTAS METÁLICAS EN SANITARIO DE VARONES AREA ADMINISTRATIVA



Foto 2: INICIANDO EL PROCESO PARA INSTALAR PUERTAS METÁLICAS EN SANITARIO DE VARONES AREA ADMINISTRATIVA



Foto 3: INSTALANDO LOS MARCOS PARA PUERTAS EN SANITARIOS DE DAMAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA



Foto 4: REMOVIENDO LAS PUERTAS DE MADERA DEL SANITARIO DE DAMAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA




Foto 5: RETIRO DE PUERTAS DE MADERA DE LOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA



Foto 6: LEVANTADO DE PISO EN LAVAMANOS DE SANITARIO DE DAMAS DEL SEGUNDO MÓDULO SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Dizabel Espinoza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a CALLE 8-06, ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0941-46	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: INSTALANDO LOS PRIMEROS TUBOS DE BARANDAL DEL SEGUNDO MÓDULO SEGUNDO NIVEL



Foto 2: LEVANTADO DE PISO PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN SANITARIO DEL SEGUNDO MÓDULO SEGUNDO NIVEL



Foto 3: LEVANTADO DE PISO PARA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE QUE SURTE EL SANITARIO DEL 4o MÓDULO 2o NIVEL



Foto 4: LEVANTADO DE PISO PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE QUE SURTE EL SANITARIO DEL 2o MÓDULO 2o NIVEL




Foto 5: LEVANTADO DE PISO PARA REPARACIÓN DE LA ENTRADA DE AGUA POTABLE QUE SURTE EL LAVAMANOS DEL 2o MÓDULO 2o NIVEL




Foto 6: QUITADO DE PUERTA EN SANITARIO DE VARONES EN ÁREA ADMINISTRATIVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Espinoza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL CENTRAL PARA VARONES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a CALLE 8-06, ZONA 13
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-13-0941-46	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: INSTALANDO TUBERÍA EN SANITARIO DE VARONES DEL CUARTO MÓDULO SEGUNDO NIVEL



Foto 2: INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN SANITARIO DE VARONES EN EL CUARTO MÓDULO SEGUNDO NIVEL



Foto 3: INSTALANDO TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN SANITARIOS DE VARONES DEL CUARTO MÓDULO SEGUNDO NIVEL



Foto 4: INSTALANDO TUBERÍA DE AGUA POTABLE PARA SANITARIOS DE DAMAS EN EL SEGUNDO MÓDULO SEGUNDO NIVEL



Foto 5: INSTALANDO TUBERÍA EN MINGITORIOS DE SANITARIO DE VARONES DEL SEGUNDO NIVEL CUARTO MÓDULO



Foto 6: SELLANDO MATERIALES EN SANITARIO DE DAMAS DEL SEGUNDO MÓDULO, SEGUNDO NIVEL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Espinoza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

