

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 103 "Miguel Vásquez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. 25-53 zona 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-14-0953-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 1: BODEGA



Foto 2: CLASE DE PREPARATORIA



Foto 3: PUERTA DE PREPARATORIA



Foto 4: PUERTA DE MINGITORIO




Foto 5: PUERTA DE BAÑO DE MAESTROS



Foto 6: VENTANA DE 1ro. Y 2do.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JUNTA ESCOLAR
E.O.U.M. No. 103
MICHEL VÁSQUEZ
 Firma y Sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 103 "Miguel Vázquez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. 25-53 zona 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-14-0953-43	FECHA:	04/09/2,024



Foto 7: BALCÓN DE VENTANA DE 1ro. Y 2do.



Foto 8: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO COCINA



Foto 9: PORTON DEL PATIO



Foto 10: COLOCACIÓN DE CIELO FALSO



Foto 11: CANAL DE LAS CLASES DE 1ro. Y 2do.



Foto 12: AREA DE IMPERMIABILIZACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR
EOUM No 103
MIGUEL VASQUEZ J. M.

Firma y sello

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 103 "Miguel Vázquez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. 25-53 zona 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-14-0953-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 13: PORTONES



Foto 14: PESTAÑA DE PORTONES



Foto 15: CANAL FRETE DE DIRECCIÓN



Foto 16: BARANDA




Foto 17: PISO DE PATIO DE COCINA



Foto 18: CIELO FALSO Y LAMPARA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JAD
Firma y sello de la Junta Escolar
JUNTA ESCOLAR
EOUM No 103
MIGUEL VÁSQUEZ

Ynora
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA URBANA MIGUEL VÁSQUEZ No. 103
DIRECCIÓN
GUATEMALA, C.A.



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 103 "Miguel Vázquez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. 25-53 zona 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-14-0953-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 19: PISO DEL PATIO DE LA COCINA



Foto 20: PUERTA DEL BAÑO DE MAESTROS

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la O.P.
**JUNTA ESCOLAR
EOUM No 103
MIGUEL VÁSQUEZ J.M.**


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
