



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 103 "Miguel Vásquez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. 25-53 zona 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-14-0953-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 1: TECHO BAÑO DE MAESTROS



FOTO 2: PESTAÑA PARA PROTECCIÓN DEL PORTÓN



Foto 3: PISO PATIO DE LA COCINA



Foto 4: CIELO FALSO



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMPARA





Foto 6: IMPERMEABILIZACIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público JUNTA ESCOLAR EOUM No 103 MIGUEL VÁSQUEZ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 103 "Miguel Vásquez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. 25-53 zona 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-14-0953-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 7: PUERTAS DEL SEGUNDO NIVEL DE MÚSICA DE LA JORNADA VESPERTINA Y SEXTO GRADO



FOTO 8: PUERTAS, BARANDA



Foto 9: PUERTAS, PISO PATIO DE LA COCINA



Foto 10: PUERTAS DE QUINTO Y SEXTO, TERCERO Y CUARTO




Foto 11: PUERTAS, BARANDA, REJA.



Foto 12: BARANDA DEL SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la J.E.
JUNTA ESCOLAR
E.O.U.M. No 103
MIGUEL VÁSQUEZ J.M.


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.No. 103 "Miguel Vásquez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. 25-53 zona 14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-14-0953-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 13: BAÑO DE MAESTROS



Foto 14: MINGITORIO



Foto 15: LAMINA DE PASILLO



Foto 16: PUERTA DE 3er. Y 4to. GRADO



Foto 17: REJA DE SEGUNDO NIVEL





Foto 18: PESTALLA DE PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante de la Junta Escolar	JUNTA ESCOLAR EOUM No 103 MIGUEL VASQUEZ J M	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---