

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Gaspar Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Av. 25-30 Colonia San Gaspar Zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0012-43	FECHA:	7/29/2024



Foto 1. Reparación, pintura y ajustar puerta de metal



Foto 2 Sustitución ventana de PVC con mosquitero de medidas de un metro de ancho por 150 de alto,



Foto 3. Sustitución de accesorios de tanques de sanitari, niples y contrallaves.



Foto 4.Reparacion de porton y puerta de metal de entrada principal, cambio de rodos y reparación de 20 centímetros de altura,sustitución de 2 chapa.



Sustitución de 186 metros de canal , retiro de canales deteriorados, pescantes, instalacion de canal , adecuación de pescantes nuevos y limpieza de bajadas de canales.



Foto. Sustitución de chapa en puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Gaspar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Av. 25-30 colonia San Gaspar zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0012-43	FECHA:	29/07/2024




Foto 7. Sustitución de laminas .



Foto 8 Sustitución de Reflectores nuevos.



Foto 9. mano de obra de soliz de mezcla en terraza y aplicación de dos manos de impermeabilizante.



Foto 10 Sustitución de chorros y niples en sanitarios de niñas y niños.




Foto. 11 Limpieza de caja de registro de agua pluvial, aguas negras, tuberías en general y hehura de tapaderas.



Foto. 12 Limpieza de caja de registro de agua pluvial, aguas negras, tuberías en general y hehura de tapaderas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea San Gaspar Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9na. Av. 25-30 Colonia San Gaspar Zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0012-43	FECHA:	29/07/2024



1. Suministro para pared (pintura) 2.65 alto 7.75 largo



Foto 1. Suministro para pared (pintura) 2.65 alto 7.75 largo



FOTO 3. Suministro y mantenimiento 2 puertas de metal (reparación y pintura).



FOTO 4. Suministro y sustitución de cableado eléctrico aula, dirección 28mts (6 tomacorrientes, canaletas, plafoneras, such y abrazaderas).



FOTO 5. Sustitución de tubería y kit de contrallave (dos depósitos de agua)



FOTO 6. Suministro y sustitución de cableado eléctrico aula, dirección 28mts (6 tomacorrientes, canaletas, plafoneras, such y abrazaderas).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público