

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 616 Americana Jornada M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 4-28 zona 16 Colonia Concepcion Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0015-43	FECHA:	



Cubierta de lamina y estructura de techo



Puertas de baño y de bomba



Canales y bajadas de aguas pluviales



Reparaciones de red de drenajes y agua potable



Reparacion del sistema electrico



Accesorios de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 616 AmericanaJornada M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 4-28 zona 16 Colonia Concepción Las Lomas Z
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-0015-43	FECHA:	10 de septiembre 2024



Techos, cambio de lamina y costaneras.




Cambio de laminado de las puertas



Levantamiento de piso de pasillo



Cambio y agregar canales y bajadas de aguas pluviales



Cambio de baños y accesorios



Reparacion de red de drenaje y agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---