



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No.608 Hilda Alicia González Aparicio de Fa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Calle 9-81 Colonia Acatan zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-7460-43	FECHA:	Guatemala, 10 de agosto de 2024



Foto1: Instalación de techo de aulas



Foto 2: Instalación de azulejo en sanitarios



Foto 3: Mantenimiento de piso nuevo en dirección de jornada vespertina



Foto 4: Mantenimiento e instalación de piso nuevo en aulas



Foto 5: Desinstalación de puertas y piso en sanitarios



Foto 6: Mantenimiento e instalación de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosi Elizabeth Churumia Quechel

Firma y sello del Presidente de la OPF



Angélica Leticia Ramírez Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No.608 Hilda Alicia González Aparicio de Fa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Calle 9-81 Colonia Acatan zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-7460-43	FECHA:	Guatemala, 10 de agosto de 2024



Foto 7: Mantenimiento de piso y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roseli Elizabeth Churumia Quechel

Firma y sello del Presidente de la OPF

Angélica Leticia Ramirez Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público