



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No.608 Hilda Alicia González Aparicio de Fa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Calle 9-81 Colonia Acatan zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-7460-43	FECHA:	Guatemala, 10 de agosto de 2024



Foto1: Instalación de techo a entrada principal



Foto 2: Instalación de canales



Foto 3: Azulejos y sanitarios nuevos ya instalados



Foto 4: Lavamanos nuevo instalado



Foto 5: Instalación de puertas nuevas a sanitarios



Foto 6: Pisos de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosí Elizabeth Churumia Quechel

Firma y sello del Presidente de la OPF

Angélica Leticia Ramírez Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. No.608 Hilda Alicia González Aparicio de Fa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Calle 9-81 Colonia Acatan zona 16
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-16-7460-43	FECHA:	Guatemala, 10 de agosto de 2024



Foto 7: Techo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosi Elizabeth Churumia Quechel

Firma y sello del Presidente de la OPF

Angélica Leticia Ramírez Pineda

Firma y Sello Directo Centro Educativo Público