

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 "Sonia Rincón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 10 Ruta al Atlántico, Aldea El Bebedero zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto1: sustición de cernido en cielo de cocina



Foto 2: sellado de grietas y aplicación de cernido en loza de cocina



Foto 3: Sustitución de piso en área de Dirección



Foto 4: sellado de grietas y fisuras en muros, aplicación de cernido en muros de dirección



Foto 5: sustitución de pila



Foto 6: Sustitución de inodoros con sus accesorios en servicios sanitarios de niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ministerio de Educación
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón
CONSEJO EDUCATIVO
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17
Guatemala, C.A.
Jeimy Adriana Ramírez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Ministerio de Educación
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón
DIRECCIÓN
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17
Guatemala, C.A.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 "Sonia Rincón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 10 Ruta al Atlántico, Aldea El Bebedero zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto1: Impermeabilización de loza



Foto 2: aplicación de cernido en loza y reparación de grietas



Foto 3: Aplicación de cernido en muros en servicios sanitarios



Foto 4: sellado de grietas y fisuras en muros, aplicación se cernido



Foto 5: impermeabilización de loza y aplicación de cernido en exterior de aula de párvulos



Foto 6: Sustitución de puerta en bodega de Educación Física.

Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17 Guatemala, C.A. CONSEJO EDUCATIVO <i>Jeimy Adriana Ramires S</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17 Guatemala, C.A. DIRECCIÓN <i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos en el número de hojas.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 "Sonia Rincón"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km 10 Ruta al Atlántico, Aldea El Bebedero zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto1: sustición de estructura de metal de ventanas de aula de párvulos




Foto 2: sellado de grietas y aplicación de cernido en paredes de aula de párvulos



Foto 3: Aplicación de cernido en cielo de aula de 3ro. "A" y "B"



foto 4 : Impermeabilización de loza de servicios sanitarios de niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos y actualizar el número de hojas.

Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 "Sonia Rincón" CONSEJO EDUCATIVO Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17 Guatemala, C.A. Jeimy Adriana Ramirez S Firma y sello del Presidente de la OPF	Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 "Sonia Rincón" DIRECCIÓN Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17 Guatemala, C.A. [Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--