

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 606 EL ACEITUNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle entre 1ra Y 2da Av. SABANA ARRIBA zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7486-43	FECHA:	1 de marzo de 2024




Foto 1 y 2: 1. CUBIERTA DE LÁMINA
 1.1 Sustitución de lámina duralita por lámina troquelada de aluzinc calibre 26
 1.2 Sustitución de capote para lámina troquelada (techo de gradas)



Foto 3 y 4: 4. PUERTAS DE METAL
 4.1 Mantenimiento a estructura de 8 puertas de aulas (lijado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5 y 6: 6. PISO
 6.1 Reparación de piso de torta de concreto de pasillo primer nivel
 6.7 Sustitución de piso de granito de pasillo de primer nivel




Foto 7 y 8: 8. CUNETA DE CONCRETO
 8.1 Reparación de cuneta de concreto



Foto 9 y 10: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
 10.2 Sustitución de accesorios de los depositos 4 sanitarios de niñas y 2 sanitarios de niños



Foto 11 y 12: 13. REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO
 13.1 Sustitución de azulejo de 1 lavamanos de baños de niños y 1 lavamanos de baños niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
 ACEITUNO No. 606
 DIRECCION
 GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 606 EL ACEITUNO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle entre 1ra Y 2da Av. SABANA ARRIBA zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7486-43	FECHA:	1 de marzo de 2024



Foto 13 y 14: 14. REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE
14.2 Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras de 2 inodoros de varones



Foto 15 y 16: 18. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA
18.5 Sustitución de accesorios de 2 depositos de agua




Foto 17 y 18: 19. MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ELECTRICIDAD)
19.14 Instalación de acometida eléctrica en la calle.



Foto 19 y 20: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, sujeciones, aplicación de pintura) a 4 puertas de sanitarios niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---