

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Salud Publica JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bloque O, Lote 6, Salud Publica z17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-8469-43	FECHA:	8/05/2024




Foto1: AULA PLANTA ALTA: Desmontaje, fabricación de estructura y enlaminado en aula de planta alta, incluye instalación de canal.



Foto 2: TECHO DE PATIO: Desmontaje y enlaminado a dos aguas con claraboya central, en patio del primer nivel.



Foto 3: TECHO DE PATIO: Mantenimiento preventivo de estructura metálica (tijeras y costaneras) de techo en patio del primer nivel lijado, cepillado, aplicación de fondo zincromato y pintura anticorrosiva.



Foto 4: VENTANALES: Fabricación e instalación de ventanal para el área de descanso en gradas Y Corte e instalación de vidrios en ventanas de biblioteca.



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS: Cambio total de inodoros en baños, cambio total de lavamanos y cambio de chorros en lavamanos de baños.



Foto 6: MURO EXTERIOR: Zanjeado en muro exterior, Aplicación de mortero para impermeabilización y aplicación de pintura a ambos lados del muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público