



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM JM Col. Las Conchas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Sector 2 Col. Las Conchas zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-8658-42	FECHA:	08 de mayo de 2024



Foto1: cambio de piso



Foto 2: cambio de chapas



Foto 3: cambio de lamina y tubo de puertas



Foto 4: cambio de llave de paso



Foto 5: canales



Foto 6: cambio de flotes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Latin B

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM JM Las Conchas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Sector 2 Col. Las Conchas zona 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-8658-42	FECHA:	08 de mayo de 2024



Foto 7: cambio de techo



Foto 8: Cambio de valvulas en lavamanos



Foto 9: Reparacion de drenaje y de sanitario tapado



Foto 10: Cambio de sanitario Baby



Foto 11: Completar muro de malla

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Catin B
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

