

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VALLE DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV 11 CALLE FINAL RESIDENCIALES VALLE DEL NORTE Z.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0055-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



Foto 4: REMOVIERON POR COMPLETO EL SANITARIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



Foto 6: SE QUITO EL SANITARIO ANTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VALLE DEL NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1AV 11 CALLE FINAL RESIDENCIALES VALLE DEL NORTE ZC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0055-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: EL PISO SE ENCONTRABA TOTALMENTE QUEBRADO



Foto 2: HUNDIMIENTO DEL PISO



Foto 3: MEZCLA DE CEMENTO CAL Y SELECTO



Foto 4: SE EMPIEZA A COLOCAR EL NUEVO PISO



Foto 5: SEGUIMIENTO DEL PISO EN LAS AULAS




Foto 6: FINALIZACION DE COLOCAR PISO EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

