

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala Norte	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Mixto de Educación Diversificada San Pascual III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 15 Carretera el Atlántico Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0018-0081-46	FECHA:	02/08/2024



Foto1: Sustrucción de piso cerámico en direccion



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico en direccion



Foto 3: Sustrucción de piso de granito en pasillo



Foto 4: Sustrucción de piso de granito en escenario y gradas



Foto 5: canal y bajada de agua pluvial



Foto 6: Servicio sanitario y su accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala Norte	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Mixto de Educación Diversificada San Pascual III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km 15 Carretera el Atlántico Zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0018-0081-46	FECHA:	2/08/2024



Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Sustitución de chapa yale en puerta de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

