

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	ZONA 18
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	60 AVENIDA 16-55 EL CHATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0175-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024

 FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN COCINA	 FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN AULAS
 FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN COCINA	 FOTO 4: INSTALACIÓN DE CANAL Y PESCANTES EN AULA Y BODEGA
 FOTO 5: INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO EN ÁREA DE COCINA	 FOTO 6: APLICACIÓN DE REPELLO EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DE COCINA

Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC