

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.U.M. No. 454 J.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 av. 17-00 Zona 18, Colonia Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1135-42	FECHA:	13 de agosto de 2024.



Foto 1: Las puertas remozadas.



Foto 2: Las ventanas de metal fueron retiradas, proxicamente se colocaran las nuevas de PVC.



Foto 3: La sustitución de piso en corredor de preprimaria ya esta terminada. El polvo que se observa es por los otros trabajos.



Foto 4: Se puede apreciar la bajada de agua pluvial.




Foto 5: La limpieza de las paredes se esta realizando, previo a empezar a pintar.



Foto 6: El mantenimiento al porton ya fue realizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

