

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 437 J M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	26 AV. 9 30 PARAISO II ZONA 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA:	GUATEMALA 01 DE MARZO DE 2024



Foto1: TAPADERAS DE BAÑOS



Foto 2: REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: ACCESORIOS DE BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 5: cambio de cajas y flippones



FOTO 6: LLAVES DE MIGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la D	EOUM No. 437 Paraíso II J.M. JUNTA ESCOLAR Guatemala, C.A.	<i>[Firma]</i> Firma y sello Director Centro Educativo Público	DELA OFICIAL URBANA MAYA No. 1 JORNADA MAÑANA DIRECCION COPIA PARAISO II ZONA 18
---	---	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL	EOUM NO. 437 J M	DIRECCIÓN DEL	26 AV. 9 30 PARAISO II ZONA 18
ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA:	GUATEMALA 01 DE MARZO DE 2024



Foto 7: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 8: CABLEADO ELECTRICO DEL ESCENARIO



Foto 9: REPARACION DE LAMPARAS



Foto 10: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIO



Foto 11: CHAPAS DE LA PUERTA



Foto 12: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL	EOUM NO. 437 J M	DIRECCIÓN DEL	26 AV. 9 30 PARAISO II ZONA 18
ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA:	GUATEMALA 01 DE MARZO DE 2024



Foto1: REPARACION DE LLAVES DE LAVAMANOS



Foto19: CERCO DE PUA




Foto 13; PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 14 Cambio de Estufa por una Industrial



Foto 15: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULAS



Foto 16: REPARACION DE AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL	EOUM NO. 437 J M	DIRECCIÓN DEL	26 AV. 9 30 PARAISO II ZONA 18
ESTABLECIMIENTO:	00-18-1170-43	FECHA:	01 DE MARZO DE 2024



Foto17: CONSTRUCCION DE LAVAMANOS

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.