

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. No. 454 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 av. 17-00 Zona 18, Colonia Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1178-43	FECHA:	13 de agosto de 2024.



Foto 1: Las ventanas han sido retiradas.



foto 2 : Tallado a marco de ventanas previo a colocación de las mismas.



Foto 3: Relleno para nivelación, previo a colocación de piso en aula de primero B.



Foto 4: Momento en que retiran el piso existente en aula de 4to. A




Foto 5: Eliminación de torta frente a sanitarios.



Foto 6: Supervisión de trabajos por parte de OPF y señora Directora.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público