



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 ALAMEDA NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 CALLE 23-91 ZONA 18 ALAMEDA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-42	FECHA:	1/03/2024



FOTO 1 TORTA DE ENTRADA



FOTO 2 TORTA DE PATIO PRINCIPAL




FOTO 3 TECHO CON MADERA DAÑADA POR LA POLILLA



FOTO 4 PARED DAÑADA POR LA HUMEDAD DE LA MADERA




FOTO 5 TECHO CON POLIA CAE EN MUEBLES





FOTO 6 TORTA FRENTE DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

JUNTA ESCOLAR DE
LA ESCUELA No. 440
ALAMEDA NORTE





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 ALAMEDA NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 CALLE 23-91 ZONA 18 ALAMEDA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-42	FECHA:	1/03/2024



FOTO 7 MURO PEQUEÑO DE PATIO DE ÁREA DE JUEGO



FOTO 8 COLECCIÓN DE MALLA



FOTO 9 CAMBIO DE LAMPARAS



FOTO 10 COLOCACIÓN DE LAMPARAS




FOTO 11 COLOCACIÓN DE LAMPARAS





FOTO 12 COLOCACIÓN DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

JUNTA ESCOLAR DE
LA ESCUELA No. 440
ALAMEDA NORTE

