

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 ALAMEDA NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 CALLE 23-91 ZONA 18 ALAMEDA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-42	FECHA:	5/06/2024



FOTO 1 INSTALACIÓN DE TUBOS



FOTO 2 COLOCACIÓN DE MAYA SOBRE EL MURO DEL ÁREA DE JUEGOS



FOTO 3 REPARACIÓN DEL MURO DE LA PARTE DE ATRÁS Y CIERRE DEL ÁREA DEL PARQUE



FOTO 4 COLOCACIÓN DE RESBALADERO EN ÁREA DE JUEGOS



FOTO 5 COLOCACIÓN DE BANCAS EN ÁREA DE JUEGOS



FOTO 6 PINTURA DE LOS JUEGOS DESPINTADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA No. 440 ALAMEDA NORTE Firma y Sello del Presidente de la JEP	<i>[Firma]</i> DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 440 ALAMEDA NORTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 CALLE 23-91 ZONA 18 ALAMEDA NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1183-42	FECHA:	5/06/2024



FOTO 1 SE RETIRAN VIDRIOS DE VENTANAS



FOTO 2 PINTURA DE VENTANALES



FOTO 3 COLOCACIÓN DE VIDRIOS



FOTO 4 COLOCACIÓN DE VIDRIOS



FOTO 5 COLOCACIÓN TOTAL DE VIDRIOS



FOTO 6 COLOCACIÓN TOTAL DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]
LA ESCUELA No. 440
ALAMEDA NORTE
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

