

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 65 Domingo Juarros JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 avenida 13-00 Col San Rafael la Laguna III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-2855-43	FECHA:	Guatemala 26 de Septiembre de 2024



Foto1: Cambio de lámina salón cultural



Foto 2: Cambio de estructura de techo, desmontar electromalla



Foto 3: Impermeabilización de losa de dirección



Foto 4: Remozamiento de puerta de metal



Foto 5: Sustitucion de 5 ventanas



Foto 6: Instalacion de Balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANT
E

POSTERIOR

Departamento	GUATEMALA	Municipio	GUATEMALA
Nombre del Establecimiento	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 65 Domingo Juarros JV	Dirección del Establecimiento	4 Avenida 13-00 Col San Rafael la Laguna III Zona 18
Código del Establecimiento	00-18-2855-43	Fecha	Guatemala 26 de Septiembre de 2024



Foto 7: Instalación de Piso Ceramico



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Reparación de fuga en lavamanos



Foto 10: Instalación de 2 reposaderas en area de pilas



Foto 11: Reparación de paredes con block de salon cultural



Foto 12: Instalación de lámparas, Tomacorrientes salón Cultural, ducto y cableado

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Departamento	GUATEMALA	Municipio	GUATEMALA
Nombre del Establecimiento	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 65 Domingo Juarros JV	Dirección del Establecimiento	4 Avenida 13-00 Col San Rafael la Laguna III Zona 18
Código del Establecimiento	00-18-2855-43	Fecha	Guatemala 26 de Septiembre de 2024



Foto 13: Reparación, cambio de accesorios de depósito de agua



Foto 14: Desmontar pilas para reparar drenaje



Foto 15: Cernido en paredes de salón cultural



Foto 16: Filtraciones de Dirección



Foto 17: Piso del Salón Cultural

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

